



УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ И СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ


П Р И К А З

16.05. 2023 г.

№ 2-1/60

г. Брянск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом Советов», расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, Ленина просп., 33



В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Брянской области от 08.02.2006 № 11-3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области», указом Губернатора Брянской области от 30.03.2016 № 114 «О создании управления по охране и сохранению историко – культурного наследия Брянской области и внесении изменения в указ Губернатора Брянской области от 26 февраля 2013 года № 174 «О структуре исполнительных органов государственной власти Брянской области»

Приказываю:

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом Советов», расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, Ленина просп., 33, принятого на государственную охрану в соответствии с Указом Президента РФ от 20.02.1995 № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения».

2. Настоящий приказ опубликовать на официальном сайте управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника отдела охраны объектов культурного наследия федерального значения управления Бондарева Е.С.

Начальник управления

К.В. Волков

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ
объекта культурного наследия федерального значения
«Дом Советов»,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, Ленина просп., 33

На основании положений действующего законодательства и исторически ценных характеристик объекта культурного наследия предметом охраны является:

1. Местоположение и градостроительные характеристики:

- Местоположение и роль объекта в композиционно-планировочной структуре Советского района города Брянска. Здание расположено в административном центре города. Основными фасадами обращено на площади им. Ленина и Театральную, торцом к проспекту Ленина.

2. Элементы объемно-планировочного решения:

- Существующие силуэтные характеристики. 4-х этажное здание с цокольным этажом представлено в виде прямоугольного, вытянутого по оси северо-запад – юго-восток, корпуса с боковыми крыльями, широким центральным ризалитом и с поперечным юго-западным объемом, примыкающим со стороны Театральной площади.

- Форма кровли: вальмовая кровля сложной конфигурации.

3. Конструктивные элементы:

- Капитальные стены. Исторические наружные и внутренние капитальные стены на дату постройки – 1924-1926 года. Материал - силикатный кирпич.

- Цоколь. Цоколь кирпичный (силикатный кирпич) среднего выноса из плоскости стены, облицован грубо отесанными рустами до окон первого этажа. Цокольный карниз прямоугольного сечения в виде полки.

- Крыльцо юго-западного крыла. Местоположение и форма крыльца.
- Крыльцо юго-восточного ризалита. Местоположение крыльца.

4. Элементы архитектурно-художественного и композиционного решения:

- Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов на дату постройки и реконструкции – 1924-1926 года, 1950-1951 года, в том числе местоположение, форма, размер оконных и дверных проемов, пилястры, лопатки, межэтажный карниз, венчающие карнизы, аттики.

5. Материал и характер обработки поверхности фасадных стен (на период реконструкции 1950-1951 годов).




- Оштукатурены и окрашены.

6. Колористическое решение фасадов (на период реконструкции 1950-1951 годов)



- Подлежит определению по итогам преемственных исследований.



ТАБЛИЦА
расположения предметов охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Дом Советов»




Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
1. Местоположение и градостроительные характеристики		
<p>1.1 Местоположение и роль объекта в композиционно-планировочной структуре Советского района города Брянска</p>		<p>Здание расположено в административном центре города. Основными фасадами обращено на площади им. Ленина и Театральную, торцом к проспекту Ленина.</p>
2. Элементы объемно-планировочного решения:		
<p>2.1 Существующие силуэтные характеристики</p>	<p style="text-align: center;"><i>план 2-го этажа</i></p> 	<p>4-х этажное здание с цокольным этажом представлено в виде прямоугольного, вытянутого по оси северо-запад – юго-восток, корпуса с боковыми крыльями, широким центральным ризалитом и с поперечным юго-западным объемом, примыкающим со стороны Театральной площади.</p>



Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
2.2 Форма кровли		Вальмовая кровля сложной конфигурации.
3. Конструктивные решения		
3.1 Капитальные стены		Исторические наружные и внутренние капитальные стены на дату постройки – 1924-1926 года. Материал - силикатный кирпич.
3.2 Цоколь		Цоколь кирпичный (силикатный кирпич) среднего выноса из плоскости стены, облицован грубо отесанными рустами до окон первого этажа. Цокольный карниз прямоугольного сечения в виде полки.

Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
3.3 Крыльцо юго-западного объема	 <p data-bbox="608 555 975 601">Юго-восточный фасад</p>	Местоположение и форма крыльца. Исторический материал.
3.4 Крыльцо юго-восточного ризалита	 <p data-bbox="608 909 975 954">Юго-западный фасад</p>	Местоположение крыльца.
4. Элементы архитектурно-художественного и композиционного решения:		
4.1 Формы оконных проемов	 <p data-bbox="655 1871 927 1916">По всем фасадам</p>	Оконные проемы прямоугольной и квадратной формы.

Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
<p>4.2 Декоративное украшение оконного проема</p>	 <p>По всем фасадам</p>	<p>Оконный проем без наличника с профилированным подоконным карнизом между пилястрами.</p>
<p>4.3 Декоративное украшение оконного проема</p>	 <p>4 этаж юго-западного фасада юго-восточного бокового ризалита и юго-восточного фасада бокового ризалита юго-западного крыла</p>	<p>Оконный проем без наличника с профилированным подоконным карнизом</p>



Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
<p>4.5 Декоративное украшение оконного проема</p>	 <p>1 этаж юго-западного фасада юго-восточного бокового ризалита</p>	<p>Оконный проем без наличника, над оконным проемом расположен замковый камень с трехчастным делением и барельефом на центральном элементе в виде листьев.</p>
<p>4.6 Декоративное украшение оконного проема</p>		<p>Оконный проем без наличника, украшен профилированным подоконным карнизом с двумя волутообразными кронштейнами</p>



Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
	 <p data-bbox="505 743 1110 830">2-4 этажи юго-западного фасада юго-восточного бокового ризалита</p>	
<p data-bbox="180 1147 461 1310">4.7 Декоративное украшение оконного проема</p>	 <p data-bbox="529 1483 1086 1569">2 этаж юго-западного фасада юго-восточного бокового ризалита</p>	<p data-bbox="1154 868 1516 1589">Оконный проем без наличника, украшен сандриком с лучковым разорванным фронтоном, декорированным лепной деталью. Сандрик опирается на два волютообразных кронштейна. Основание оконного проема подчеркнуто профилированным карнизом с двумя волютообразными кронштейнами.</p>
<p data-bbox="180 1782 461 1868">4.8 Оформление оконного проема</p>	 <p data-bbox="529 1998 1086 2029">4-этаж юго-западного фасада юго-</p>	<p data-bbox="1154 1673 1484 1968">Оконный проем без наличника. Боковые откосы оконного проема профилированы вертикальными тягами.</p>




Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
	западного ризалита	
<p>4.9 Форма оконных проемов цокольного этажа</p>	 <p>По всем фасадам</p>	<p>Оконные проемы прямоугольной формы.</p>
<p>4.10 Декоративное оформление оконных проемов цокольного этажа</p>		<p>Оконные проемы без наличников. Над окном выполнена декоративная рустованная перемычка с крупным стилизованным замковым камнем. Наружный водослив выполнен из мраморной плиты с полоской ленточного орнамента.</p>




Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
		
<p>4.11 Декоративная ниша на месте заложеного оконного проема</p>		<p>Полуциркулярная ниша на месте заложеного прямоугольного вытянутого оконного проема, арочная часть которой украшена архивольтом на импостах. Основание ниши имеет профилированный карниз, опирающийся на волутообразные кронштейны.</p>


Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
	<p data-bbox="511 274 1089 353">2 этаж юго-восточного фасада юго-западного ризалита</p>	
<p data-bbox="175 1152 363 1276">4.12 Форма дверных проемов</p>	<div data-bbox="565 387 1036 1011" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="516 1034 1089 1113">1 этаж юго-восточного фасада юго-западного ризалита</p> <div data-bbox="591 1129 1013 1934" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="532 1957 1084 2036">1 этаж юго-западного фасада юго-восточного бокового ризалита</p>	<p data-bbox="1149 1152 1403 1276">Дверной проем прямоугольной формы.</p>

Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
<p>4.13 Декоративное украшение дверных проемов:</p> <p>А) дверной проем юго-западного ризалита</p> <p>Б) юго-восточного бокового ризалита</p>	 <p>А)</p> <p>юго-восточного фасада</p>	<p>Дверной проем без наличника с сандриком на профилированных консолях. Сандрик выполнен в виде рустованной перемычки с фактурной штукатуркой, с увеличенным замковым камнем по центру и квадратной гирькой под ним. Перемычка опирается на две профилированные консоли.</p>
	 <p>Б)</p> <p>юго-западного фасада</p>	<p>Дверной проем без наличника с сандриком на профилированных консолях. Сандрик выполнен в виде рустованной перемычки с фактурной штукатуркой, с увеличенным замковым камнем по центру. Перемычка опирается на две профилированные консоли.</p>




Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
<p>4.14 Подоконные ниши</p>	 <p>Юго-восточный фасад юго-восточного бокового ризалита</p>	<p>Прямоугольные ниши малой глубины</p>
<p>4.15 Пилястры: А) общий вид; Б) капитель; В) база.</p>	 <p>А)</p> <p>Б)</p>	<p>Пилястры коринфского ордера высотой в четыре этажа. Стволы пилястр имеют по семь каннелюр.</p>


Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
	 <p data-bbox="537 585 578 621">В)</p> <p data-bbox="500 648 1114 766">юго-восточного фасада юго-западного ризалита, юго-западного фасада юго-восточного ризалита</p>	
4.16 Лопатки	 <p data-bbox="500 1288 1114 1406">2-4 этажи юго-западного фасада, юго-восточного фасада, северо-восточного фасада</p>	<p data-bbox="1149 984 1500 1233">Лопатки высотой в четыре этажа имеют малый вынос из плоскости стены. Поверхность лопаток рустована.</p>
4.17 Лопатки	 <p data-bbox="662 1982 951 2018">Дворовые фасады</p>	<p data-bbox="1149 1655 1458 1814">Лопатки высотой в три этажа имеют малый вынос из плоскости стены.</p>

Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
4.18 Лопатки	 <p data-bbox="639 954 932 993">Дворовые фасады</p>	<p data-bbox="1126 557 1457 716">Лопатки высотой в четыре этажа имеют малый вынос из плоскости стены.</p>
4.19 Межэтажный карниз	 <p data-bbox="639 1521 932 1560">Дворовые фасады</p>	<p data-bbox="1126 1034 1473 1623">Занимает всю высоту стены между окон 3-го и 4-го этажей. Выполнен в виде прямоугольного пояса над окнами 3-го этажа и слабо профилированного пояса под окнами 4-го этажа. Между которыми оштукатуренная гладкая плоскость стены.</p>
4.20 Венчающий карниз юго-восточного и юго-западного ризалитов: А) Общий вид; Б) Фрагмент;	 <p data-bbox="512 1982 555 2020">А)</p>	<p data-bbox="1126 1669 1465 2061">Венчающий карниз стилизован как антаблемент коринфского ордера. Архитрав имеет трехчастное членение, в завершении декорирован</p>


Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
В)	 <p data-bbox="560 850 592 895">Б)</p>   <p data-bbox="548 1242 581 1288">В)</p> <p data-bbox="552 1304 1063 1417">Юго-западный, юго-восточный, северо-восточный фасады юго-восточного бокового ризалита</p>	<p data-bbox="1149 260 1458 714">полочкой с выкружкой. Фриз украшен лепными деталями. Густо профилированный карниз имеет большой вынос из плоскости стены, украшен плотным рядом сухариков и ионик.</p>

Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
<p>4.21 Венчающий карниз северо-западного ризалита.</p>	 <p>Юго-восточный, северо-восточный фасады северо-западного бокового ризалита</p>	<p>Венчающий карниз стилизован как антаблемент коринфского ордера.</p> <p>Архитрав имеет трехчастное членение, в завершении декорирован полочкой с выкружкой. Фриз украшен лепными деталями. Густо профилированный карниз имеет большой вынос из плоскости стены, украшен плотным рядом сухариков и ионик, свес карниза дополнительно украшен модульонами.</p>
<p>4.22 Венчающий карниз</p>	 <p>Юго-восточный, юго-западный и северо-восточный фасады</p>	<p>Венчающий карниз среднего выноса. Нижняя часть карниза повторяет профиль антаблемента коринфского ордера.</p>

Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
4.23 Венчающий карниз	 <p data-bbox="646 659 933 698">Дворовые фасады</p>	Карниз среднего выноса.
4.24 Аттики	 <p data-bbox="486 963 1088 1045">Юго-восточный фасад юго-западного ризалита</p>	Аттик прямоугольного сечения с повышенной средней частью
	 <p data-bbox="534 1388 1040 1515">Северо-восточные фасады юго-восточного и северо-западного боковых ризалитов</p>	Аттик украшен четырьмя лопатками, и профилированным венчающим карнизом
	 <p data-bbox="486 1871 1088 1952">Юго-восточный фасад юго-западного ризалита</p>	Аттик простой прямоугольной формы без членения.

Наименование предмета охраны	Изображение и расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
	 <p data-bbox="660 562 932 600">Дворовый фасад</p>	

5. Материал и характер обработки поверхности фасадных стен

<p>5. Материал и характер обработки поверхности фасадных стен (на период реконструкции 1950-1951 годов)</p>	 <p data-bbox="644 1458 948 1496">Весь объем здания</p>	<p>Оштукатурены и окрашены.</p>
---	--	---------------------------------

6. Колористическое решение фасадов

<p>6. Колористическое решение фасадов (на период реконструкции 1950-1951 годов)</p>	 <p data-bbox="644 2004 948 2042">Весь объем здания</p>	<p>Подлежит определению по итогам предреставрационных исследований.</p>
---	---	---